



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

درجات المزاد	Description
1	Index
2	Müzayede Notları
3	Auction Grades
4	Auktionsnoten
5	Notes d'enchères
6	Calificaciones de subasta
7	Notas do leilão
8	درجات المزاد



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

GENEL		MUAYENE İŞARETİ		SEÇENEK LİSTESİ	
Grade	Açıklama	Grade	Açıklama		
***	Hasarlı - Onarım Gerekliyor	A1	Küçük Çizik	AAC	Otomatik Klima
R	Kaza Geçmiş - Onarım Gerekliyor	A2	Çizik	AC	Klima
RA	Kaza Geçmiş - Onarılmış	A3	Büyük Çizik	AIRBAGU	Hava Yastığı
1	Su Baskını veya Modifiye veya Yarış Arabası	E1	Küçük Ezik	AW	Orijinal Alaşım Jantlar
2	Kötü	E2	Birkaç Küçük Ezik	CA	Kolon Otomatik Şanzıman
3	Ortalama	E3	Birçok Küçük Ezik	F5	5 İleri Manuel Şanzıman
3,5	Ortalamanın Üzerinde (0-1.500.000KM)	U1	Küçük Ezik	F6	6 İleri Manuel Şanzıman
4	İyi (0-1.000.000KM)	U2	Ezik	FA/AT	Otomatik Şanzıman
4,5	İyi (0-150.000KM)	U3	Büyük Ezik	KAWA	Deri Koltuklar
5	Çok İyi (0-50.000KM)	B1	Tamponda Küçük Kusur	NAVI	Navigatör
6	Sıfır Gibi (0-30.000KM)	U3	Tamponda Dikkat Çeken Kusur	PS	Hidrolik Direksiyon
S	Sıfır Gibi (0-10.000KM)	W1	Onarım İzi/Dalga-Zor Görülebilir	PW	Elektrikli Camlar
		W2	Onarım İzi/Dalga	SR	Tavan Penceresi
	DIŞ GÖRÜNÜM	Y1	Küçük Delik veya Çatlak	TV	Televizyon
A	Sıfır Gibi Harika	Y2	Delik veya Çatlak		
B	15 cm'ye Kadar Küçük Çizikler	Y3	Büyük Delik veya Çatlak		
C	30 cm'ye Kadar Çizikler veya ezikler	S1	Pas		
D	Görünür çizikler, pas, korozyon	S2	Ağır Pas		
E	Çok kötü	C1	Korozyon		
		C2	Ağır Korozyon		
	İÇ GÖRÜNÜM	X	Değiştirilmesi Gerekliyor		
A	Sıfır Gibi Harika	XX	Değiştirildi		
B	Çok İyi	R	Pencerede Onarılmış Çatlak		
C	Küçük lekeler veya sigara delikleri	RX	Pencerenin Değiştirilmesi Gerekliyor		
D	Kötü - Lekeler veya sigara delikleri	P	Boya lekesi		
E	Çok kötü	H/G	Boya çözülmüş/Camdaki Taş Çentiği		



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

OVERALL		INSPECTION SIGN		OPTION LIST
Grade	Description	Grade	Description	
***	Damaged - Need Repair	A1	Small Scratch	AAC Automatic Aircondition
R	Accident History – Need Repair	A2	Scratch	AC Aircondition
RA	Accident History – Repaired	A3	Big Scratch	AIRBAGU Airbag
1	Flooded or Modified or Racing Car	E1	Small Dent	AW Original Alloy Wheels
2	Poor	E2	A Few Small Dents	CA Column Automatic Transmission
3	Average	E3	Many Small Dents	F5 5 Speed Manual Transmission
3,5	Above Average (0-.1.500.000KM)	U1	Small Dent	F6 6 Speed Manual Transmission
4	Fine (0-.1.000.000KM)	U2	Dent	FA/AT Automatic Transmission
4,5	Good (0-150.000KM)	U3	Big Dent	KAWA Leather Seats
5	Very Good (0-50.000KM)	B1	Small Defect on Bumper	NAVI Navigator
6	Like Brand New (0-30.000KM)	U3	Noticeable Defect on Bumper	PS Power Steering
S	Like Brand-New (0-10.000KM)	W1	Repair Mark/Wave-Hardly Seen	PW Power Windows
		W2	Repair Mark/Wave	SR Sunroof
	EXTERIOR	Y1	Small Hole or Crack	TV Television
A	Awesome like Brand-New	Y2	Hole or Crack	
B	Small Scratches up to 15cm	Y3	Big Hole or Crack	
C	Scratches up to 30 cm or dents	S1	Rust	
D	Visible scratches, rust, corrosion	S2	Heavy Rust	
E	Very bad	C1	Corrosion	
		C2	Heavy Corrosion	
	INTERIOR	X	Needs to be Replaced	
A	Awesome like Brand-New	XX	Replaced	
B	Very Good	R	Repaired Crack on Window	
C	Small stains or cigarette holes	RX	Window needs to be Replaced	
D	Bad – Stains or cigarette holes	P	Paint blemish	
E	Very bad	H/G	Paint dissolved/Stone Chip in the Glass	



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

<u>GESAMT</u>		<u>INSEKTIONSCHILD</u>		<u>OPTIONSLISTE</u>	
<u>Grade</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Grade</u>	<u>Beschreibung</u>		
***	Beschädigt – Reparaturbedürftig	A1	Kleiner Kratzer	AAC	Automatische Klimaanlage
R	Unfallhistorie – Reparaturbedürftig	A2	Kratzer	AC	Klimaanlage
RA	Unfallhistorie – Repariert	A3	Großer Kratzer	AIRBAGU	Airbag
1	Überfluteter oder modifizierter oder Rennwagen	E1	Kleine Delle	AW	Original-Leichtmetallräder
2	Schlecht	E2	Einige kleine Dellen	CA	Automatikgetriebe an der Lenksäule
3	Durchschnittlich	E3	Viele kleine Dellen	F5	5-Gang-Schaltgetriebe
3,5	Überdurchschnittlich (0–1.500.000 km)	U1	Kleine Delle	F6	6-Gang-Schaltgetriebe
4	Gut (0–1.000.000 km)	U2	Delle	FA/AT	Automatikgetriebe
4,5	Gut (0–150.000 km)	U3	Große Delle	KAWA	Ledersitze
5	Sehr gut (0–50.000 km)	B1	Kleiner Defekt an der Stoßstange	NAVI	Navigator
6	Wie neu (0–30.000 km)	U3	Auffälliger Defekt an der Stoßstange	PS	Servolenkung
S	Wie neu (0–10.000 km)	W1	Reparaturspur/Welle – kaum sichtbar	PW	Elektrische Fensterheber
		W2	Reparaturspur/Welle	SR	Schiebedach
	<u>AUSSEN</u>	Y1	Kleines Loch oder Riss	TV	Fernseher
A	Toll wie neu	Y2	Loch oder Riss		
B	Kleine Kratzer bis 15 cm	Y3	Großes Loch oder Riss		
C	Kratzer bis 30 cm oder Dellen	S1	Rost		
D	Sichtbare Kratzer, Rost, Korrosion	S2	Starker Rost		
E	Sehr schlecht	C1	Korrosion		
		C2	Starke Korrosion		
	<u>INNEN</u>	X	Muss ersetzt werden		
A	Toll wie neu	XX	Ersetzt		
B	Sehr gut	R	Reparierter Riss an der Scheibe		
C	Kleine Flecken oder Zigarettenlöcher	RX	Scheibe muss ersetzt werden		
D	Schlecht – Flecken oder Zigarettenlöcher	P	Lackfehler		
E	Sehr schlecht	H/G	Lack gelöst/Steinschlag im Glas		



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

GÉNÉRAL		PANNEAU D'INSPECTION		LISTE D'OPTIONS	
Grade	Description	Grade	Description		
***	Endommagé - Besoin de réparation	A1	Petite éraflure	AAC	Climatisation automatique
R	Historique d'accident - Besoin de réparation	A2	Égratignure	AC	Climatisation
RA	Historique d'accident - Réparé	A3	Grosse éraflure	AIRBAGU	Airbag
1	Inondé ou modifié ou voiture de course	E1	Petite bosse	AW	Jantes en alliage d'origine
2	Mauvais	E2	Quelques petites bosses	CA	Transmission automatique à colonne
3	Moyen	E3	Plusieurs petites bosses	F5	Transmission manuelle à 5 vitesses
3,5	Au-dessus de la moyenne (0-.1.500.000KM)	U1	Petite bosse	F6	Transmission manuelle à 6 vitesses
4	Bien (0-.1.000.000KM)	U2	Bosse	FA/AT	Transmission automatique
4,5	Bon (0-150.000KM)	U3	Grosse bosse	KAWA	Sièges en cuir
5	Très bon (0-50.000KM)	B1	Petit défaut sur le pare-chocs	NAVI	Navigateur
6	Comme neuf (0-30.000KM)	U3	Défaut notable sur le pare-chocs	PS	Direction assistée
S	Comme neuf (0-10.000KM)	W1	Marque de réparation/vague - À peine visible	PW	Vitres électriques
	Comme neuf (0-10.000KM)	W2	Marque de réparation/vague	SR	Toit ouvrant
	EXTÉRIEUR	Y1	Petit trou ou fissure	TV	Télévision
A	Impressionnant comme neuf	Y2	Trou ou fissure		
B	Petites rayures jusqu'à 15 cm	Y3	Gros trou ou fissure		
C	Rayures jusqu'à 30 cm ou bosses	S1	Rouille		
D	Rayures visibles, rouille, corrosion	S2	Rouille importante		
E	Très mauvais	C1	Corrosion		
	Très mauvais	C2	Forte corrosion		
	INTÉRIEUR	X	Doit être remplacé		
A	Impressionnant comme neuf	XX	Remplacé		
B	Très bon	R	Fissure réparée sur la fenêtre		
C	Petites taches ou trous de cigarette	RX	La fenêtre doit être remplacée		
D	Mauvais - Taches ou trous de cigarette	P	Défaut de peinture		
E	Très mauvais	H/G	Peinture dissoute/Éclat de pierre dans le verre		



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

GENERAL		LETRERO DE INSPECCIÓN		LISTA DE OPCIONES	
Grade	Descripción	Grade	Descripción		
***	<u>Dañado - Necesita reparación</u>	A1	<u>Pequeno rasguño</u>	AAC	<u>Aire acondicionado automático</u>
R	<u>Historial de accidentes - Necesita reparación</u>	A2	<u>Rasguño</u>	AC	<u>Aire acondicionado</u>
RA	<u>Historial de accidentes - Reparado</u>	A3	<u>Gran rasguño</u>	AIRBAGU	<u>Airbag</u>
1	<u>Inundado o modificado o coche de carreras</u>	E1	<u>Pequeña abolladura</u>	AW	<u>Llantas de aleación originales</u>
2	<u>Malo</u>	E2	<u>Algunas abolladuras pequeñas</u>	CA	<u>Transmisión automática de columna</u>
3	<u>Promedio</u>	E3	<u>Muchas abolladuras pequeñas</u>	F5	<u>Transmisión manual de 5 velocidades</u>
3,5	<u>Por encima del promedio (0-.1.500.000KM)</u>	U1	<u>Pequeña abolladura</u>	F6	<u>Transmisión manual de 6 velocidades</u>
4	<u>Bien (0-.1.000.000KM)</u>	U2	<u>Abolladura</u>	FA/AT	<u>Transmisión automática</u>
4,5	<u>Bueno (0-150.000KM)</u>	U3	<u>Gran abolladura</u>	KAWA	<u>Asientos de cuero</u>
5	<u>Muy bueno (0-50.000KM)</u>	B1	<u>Pequeño defecto en el parachoques</u>	NAVI	<u>Navegador</u>
6	<u>Como nuevo (0-30.000KM)</u>	U3	<u>Defecto notable en el parachoques</u>	PS	<u>Dirección asistida</u>
S	<u>Como nuevo (0-10.000KM)</u>	W1	<u>Marca de reparación/onda: casi no se ve</u>	PW	<u>Ventanas eléctricas</u>
		W2	<u>Marca de reparación/onda</u>	SR	<u>Techo corredizo</u>
	<u>EXTERIOR</u>	Y1	<u>Pequeño orificio o grieta</u>	TV	<u>Televisión</u>
A	<u>Impresionante como nuevo</u>	Y2	<u>Orificio o grieta</u>		
B	<u>Pequeños rayones de hasta 15 cm</u>	Y3	<u>Gran orificio o grieta</u>		
C	<u>Rayos de hasta 30 cm o abolladuras</u>	S1	<u>Óxido</u>		
D	<u>Rayos visibles, óxido, corrosión</u>	S2	<u>Óxido intenso</u>		
E	<u>Muy malo</u>	C1	<u>Corrosión</u>		
		C2	<u>Corrosión intensa</u>		
	<u>INTERIOR</u>	X	<u>Necesita ser reemplazado</u>		
A	<u>Impresionante como nuevo</u>	XX	<u>Reemplazado</u>		
B	<u>Muy bueno</u>	R	<u>Grieta reparada en la ventana</u>		
C	<u>Pequeñas manchas o agujeros de cigarrillo</u>	RX	<u>La ventana necesita ser reemplazada</u>		
D	<u>Malo – Manchas o agujeros de cigarrillo</u>	P	<u>Mancha de pintura</u>		
E	<u>Muy malo</u>	H/G	<u>Pintura disuelta/astillas de piedra en el vidrio</u>		



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

GLOBAL		SINAL DE INSPEÇÃO		LISTA DE OPÇÕES	
Grade	Descrição	Grade	Descrição		
***	Danificado - Necessita de reparação	A1	Pegueno arranhão	AAC	Ar condicionado automático
R	Histórico de acidentes – necessita de reparação	A2	Arranhão	AC	Ar condicionado
RA	Histórico de Acidentes – Reparado	A3	Grande arranhão	AIRBAGU	Airbag
1	Inundado ou Modificado ou Carro de Corrida	E1	Pegueno Dente	AW	Jantes de liga leve originais
2	Pobre	E2	Alguns pequenos amassados	CA	Transmissão Automática de Coluna
3	Média	E3	Muitos pequenos amassados	F5	Transmissão manual de 5 velocidades
3,5	Acima da Média (0-.1.500.000KM)	U1	Pegueno Dente	F6	Transmissão manual de 6 velocidades
4	Coima (0-.1.000.000KM)	U2	Dente	FA/AT	Transmissão automática
4,5	Bom (0-150.000KM)	U3	Dente Grande	KAWA	Assentos de couro
5	Muito Bom (0-50.000KM)	B1	Pegueno defeito no pára-choques	NAVI	Navegador
6	Como Novo (0-30.000KM)	U3	Pára-choques Defecton perceptível	PS	Direção hidráulica
S	Como novo (0-10.000KM)	W1	Marca de reparação/onda dificilmente vista	PW	Janelas elétricas
		W2	Marca/onda de reparação	SR	Teto solar
	EXTERIOR	Y1	Pegueno buraco ou fenda	TV	Televisão
A	Impressionante como novo	Y2	Buraco ou Rachadura		
B	Pequenos riscos até 15cm	Y3	Grande buraco ou fenda		
C	Arranhões até 30 cm ou amassados	S1	Ferrugem		
D	Arranhões visíveis, ferrugem, corrosão	S2	Ferrugem Pesada		
E	Muito ruim	C1	Corrosão		
		C2	Corrosão Pesada		
	INTERIOR	X	Precisa de ser substituído		
A	Impressionante como novo	XX	Substituído		
B	Muito bom	R	Rachadura reparada na janela		
C	Pequenas manchas ou buracos de cigarro	RX	A janela precisa de ser substituída		
D	Mau – Manchas ou buracos de cigarro	P	Mancha de pintura		
E	Muito ruim	H/G	Tinta dissolvida/lasca de pedra no vidro		



SINTO AUTO

GLOBAL VEHICLE
SUPPLIER

www.sintousedcar.com
www.exportcarjapan.com

Grade	الإجمالي الوصف	Grade	علامة الفحص الوصف	فائمة الخيارات
***	تالف - بحاجة إلى إصلاح	A1	خدش صغير	AAC
R	سجل الحوادث - بحاجة إلى إصلاح	A2	خدش	AC
RA	سجل الحوادث - تم إصلاحه	A3	خدش كبير	AIRBAGU
1	غرقت أو تم تعديلها أو سيارة سباق	E1	انبعاث صغير	AW
2	رديئة	E2	انبعاثات صغيرة قليلة	CA
3	متوسطة	E3	انبعاثات صغيرة عديدة	F5
3,5	أعلى من المتوسط (0-1.500.000 كم)	U1	انبعاث صغير	F6
4	جيدة (0-1.000.000 كم)	U2	انبعاث	FA/AT
4,5	جيدة (0-150.000 كم)	U3	انبعاث كبير	KAWA
5	جيدة جداً (0-50.000 كم)	B1	عيب صغير في المصد	NAVI
6	مثل الجديدة تماماً (0-30.000 كم)	U3	عيب ملحوظ في المصد	PS
S	مثل الجديدة تماماً (0-10.000 كم)	W1	علامة/موجة إصلاح - بالكاد يمكن رؤيتها	PW
		W2	علامة/موجة إصلاح	SR
	الخارجية	Y1	ثقب أو شق صغير	TV
A	رائعة مثل الجديدة تماماً	Y2	ثقب أو شق	
B	خدوش صغيرة تصل إلى 15 سم	Y3	ثقب أو شق كبير	
C	خدوش تصل إلى 30 سم أو انبعاثات	S1	صدأ	
D	خدوش مرئية وصدأ وتآكل	S2	صدأ كثيف	
E	سيئة للغاية	C1	تآكل	
		C2	تآكل كثيف	
	الداخلية	X	يحتاج إلى الاستبدال	
A	رائعة مثل الجديدة تماماً	XX	تم الاستبدال	
B	جيدة جداً	R	تم إصلاح شق في النافذة	
C	بقع صغيرة أو تقرب سجانر	RX	يحتاج النافذة إلى الاستبدال	
D	سيئة - بقع أو تقرب سجانر	P	عيب في الطلاء	
E	سيئة للغاية	H/G	ذوبان الطلاء/شظايا حجرية في الزجاج	